

**OCENA TECHNICZNA nr: 40482/25**

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] III-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2010

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX

Nr rejestracyjny: CT 8553F

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: AHTFR22G806031017

Nr INFO-EKSPERT	037-01912
Data pierwszej rejestracji	2010/11/19
Wskazanie drogomierza	267531 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/11/19-25/03/24)	172 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2494 ccm / 106kW (144KM)

**WYPOSAŻENIE (2010.01-2011.12)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	8	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa	9	Poduszka powietrzna pasażera
3	Głośniki 2 szt.	10	Szyba tylna ogrzewana
4	Immobilizer	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	12	Tarcze kół stalowe
6	Obrotomierz	13	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Opony 205/70 R16	14	Zamek centralny

**OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia, ubytki powłoki lakierowej
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie
5. Przedni prawy błotnik - zdeformowany
6. Przednie prawe drzwi - zdeformowane
7. Tyłne prawe drzwi - zdeformowane
8. Tyłne lewe drzwi - zdeformowane
9. Przednie lewe drzwi - zdeformowane
10. Przednie lewe drzwi - zdeformowane
11. Lewy próg - zdeformowany
12. Prawy próg - zdeformowany, po naprawie doraźnej

13. Lewa i prawa burta skrzyni ładunkowej - zagięte, ogniska korozji
14. Instalacja elektryczna haka holowniczego - rozerwana osłona
15. Tylony most - nieszczelny
16. Przedni most - nieszczelny
17. Silnik - głowa na pracą napędu osprzętu silnika
18. Chłodnice - odkształcone
19. Układ wydechowy - odkształcony, zsunięty z uchwytu mocującego
20. Układ ABS - niesprawny
21. Przednie prawe zawieszenie - zużyty sworzeź, wyczuwalny luz
22. Przedni prawy ł cznik stabilizatora - zużyty, wyczuwalny luz
23. Hamulec postojowy - niesprawny
24. Hamulec zasadniczy - zapowietrzony

#### NADWOZIE:

W dostatecznym stanie technicznym. Zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - ogniska korozji.

#### RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

#### WNĘTRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

#### UKŁAD HAMULCOWY:

Hamulec postojowy - niesprawny. Hamulec zasadniczy - zapowietrzony. Układ ABS - niesprawny.

#### UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### ZAWIESZENIE:

Przednie prawe zawieszenie - zużyty sworzeź, wyczuwalny luz. Przedni prawy ł cznik stabilizatora - zużyty, wyczuwalny luz.

#### UKŁAD NAPĘDOWY:

Przedni i tylny most - nieszczelne, widoczne wycieki.

#### SILNIK:

Głowa na pracą napędu osprzętu silnika.

#### UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

---

Wycen sporz dził:

..... piecz .....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40482/25

z dnia: 2025/03/24

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2010

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX

Nr rejestracyjny: CT 8553F

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t





























