

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-442/2024_WJ0289M

Numer szkody / sprawy SM-442/2024_WJ0289M
Nr kalkulacji 7150

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0157994

Numer rejestracyjny: WJ0289M
Numer nadwozia: JMZGL627801850350
Marka: MAZDA
Model: 6 Sedan 18-
Typ: 6 2.0 Center-Line aut
Data pierwszej rejestracji: 23.06.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 7034
Data wyceny: 10.06.2024
Wycena na dzień: 10.06.2024
Wersja bazy danych: 2024.06
Wartość:

Numer wyceny 7150
Data wyceny 10.06.2024
Wycena na dzień 10.06.2024
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-442/2024_WJ0289M

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0157994

Numer rejestracyjny / numer VIN WJ0289M / JMZGL627801850350
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.06.2023 / 12
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 27 046 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 19 800 / 7 246
Lakier srebrny metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka MAZDA
Model 6 Sedan 18-
Typ 6 2.0 Center-Line aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
Okres dostępności 01.11.2022 - ...
Pojemność silnika (ccm) 1998
Moc kW / KM 121 / 165
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2024.06) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Korekta na rok produkcji PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Apple Carplay & Android Auto
- Apple CarPlay, bezprzewodowy
- A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- Czujniki parkowania - przód i tył
- DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS
- EBA - elektroniczny asystent hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Felgi aluminiowe 17 Gun Metal z ogumieniem 225/55
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotele przednie podgrzewane
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy tylne LED
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem
- Podłokietnik z tyłu
- Poduszki powietrzne boczne
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
- Przycisk uruchamiania silnika
- Reflektory przednie i kierunkowskazy diodowe LED
- Reflektory przednie LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFLS)
- SCBS-R System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu
- Spryskiwacze reflektorów
- System audio z 6 głośnikami
- System kamer 360
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA
- System nawigacji Mazda
- System rozrywki i łączności MZD Connect
- System sterownia HMI
- System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
- Tapicerka materiałowa Standard
- Tempomat adaptacyjny
- TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości
- Tuner cyfrowy DAB
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA
- Wejście AUX i 3 porty USB
- Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym
- Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy
- Zamek centralny sterowany zdalnie
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalizowany PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-3%) PLN
- Szczególny charakter eksploatacji (-5%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 225/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 225/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 225/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 225/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, zarysowane, wgniecionie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej, niedopasowany na zamocowaniach po stronie prawej,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







2024/06/04
M MOTOEXPERT



2024/06/04
M MOTOEXPERT















2024/06/04
M MOTOEXPERT



2024/06/04
M MOTOEXPERT















































































































