

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-450/2024\_WU9813P

Numer szkody / sprawy SM-450/2024\_WU9813P  
Nr kalkulacji 7158

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0158001

Numer rejestracyjny: WU9813P  
Numer nadwozia: JMZGL697801851187  
Marka: MAZDA  
Model: 6 Kombi 18-  
Typ: 6 2.0 Center-Line aut  
Data pierwszej rejestracji: 23.06.2023  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 7042  
Data wyceny: 10.06.2024  
Wycena na dzień: 10.06.2024  
Wersja bazy danych: 2024.06  
Wartość:

Numer wyceny 7158  
Data wyceny 10.06.2024  
Wycena na dzień 10.06.2024  
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

#### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-450/2024\_WU9813P

#### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

#### DANE POJAZDU - kod EC 0158001

Numer rejestracyjny / numer VIN WU9813P / JMZGL697801851187  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.06.2023 / 12  
Rok produkcji 2022  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 23 489 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 19 800 / 3 689  
Lakier czarny metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka MAZDA  
Model 6 Kombi 18-  
Typ 6 2.0 Center-Line aut  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5  
Okres dostępności 01.11.2022 - ...  
Pojemność silnika (ccm) 1998  
Moc kW / KM 121 / 165  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów A / 6

#### WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2024.06) PLN  
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Korekta na rok produkcji PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN

**Wartość pojazdu (brutto)**

**PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- Apple Carplay & Android Auto
- Apple CarPlay, bezprzewodowy
- A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- Czujniki parkowania - przód i tył
- DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS
- EBA - elektroniczny asystent hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Felgi aluminiowe 17 Gun Metal z ogumieniem 225/55
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylne rzędy siedzeń
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem
- Podłokietnik z tyłu
- Poduszki powietrzne boczne
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
- Przycisk uruchamiania silnika
- Reflektory przednie i kierunkowskazy diodowe LED
- Reflektory przednie LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFLS)
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca się i opuszczająca się wraz z tylną klapą)
- SCBS-R System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu
- Siatka zabezpieczająca w bagażniku
- Spryskiwacze reflektorów
- System audio z 6 głośnikami
- System kamer 360
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA
- System nawigacji Mazda
- System rozrywki i łączności MZD Connect
- System sterownia HMI
- System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
- Tapicerka materiałowa Standard
- Tempomat adaptacyjny
- TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości
- Tuner cyfrowy DAB
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA
- Wejście AUX i 3 porty USB
- Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym
- Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy
- Zamek centralny sterowany zdalnie
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy do opon

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Lakier metalizowany

PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Szczególny charakter eksploatacji (-5%)
- Konieczność naprawy pojazdu (-5%)

PLN

PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup**

<b>Oś 1, Opona 1 (lewa), VREDESTEIN, 225/55R17</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 1, Opona 2 (prawa), VREDESTEIN, 225/55R17</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 1 (lewa), VREDESTEIN, 225/55R17</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 2 (prawa), VREDESTEIN, 225/55R17</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

### UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowana,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowany,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, wgniecionie punktowo,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany, wgnieciony punktowo,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – zarysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana.

## WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

## RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

## Objaśnienia:

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika






























































































































































Obsługa okresowa

10:36

Przebieg okresowy 9 miesięcy  
19981 km

Rotacja kół 9981 km

Wymiana oleju 80 %

2024/06/04

