

OCENA TECHNICZNA nr: 40452/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
 Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
 Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: TOYOTA Rok produkcji: 2010
 Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t
 Wersja: DLX Nr rejestracyjny: CT 8574F
 Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t VIN: AHTFR22G506031458

Nr INFO-EKSPERT	037-01912
Data pierwszej rejestracji	2010/11/19
Wskazanie drogomierza	301740 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/11/19-25/03/24)	172 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Oznaczenie silnika	Moc: 88kW
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2494 ccm / 106kW (144KM)

WYPOSA ENIE (2010.01-2011.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	8	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa	9	Poduszka powietrzna pasa era
3	Gło niki 2 szt.	10	Szyba tylna ogrzewana
4	Immobilizer	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	12	Tarcze kół stalowe
6	Obrotomierz	13	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Opony 205/70 R16	14	Zamek centralny

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie
5. Krata wlotu powietrza - zamontowana prowizorycznie
6. Przedni lewy błotnik - zdeformowany
7. Przednie lewe drzwi - zdeformowane
8. Lewy próg - skorodowany
9. Lewe lusterko - zamontowane prowizorycznie
10. Tylny zderzak - zdeformowany
11. Lewa burta skrzyni ładunkowej - skorodowana na wskro

12. Przednia lewa opona - odkształcona w wyniku długotrwałego postoju bez prawidłowego ciśnienia

13. Pokrycie układu wentylacji - brak

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WNĘTRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji.

ZAWIESZENIE:

Brak możliwości weryfikacji.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

SILNIK:

Brak możliwości uruchomienia.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40452/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2010

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX

Nr rejestracyjny: CT 8574F

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t







