

OCENA TECHNICZNA nr: 40473/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2011

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX

Nr rejestracyjny: CT 4643G

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: AHTFR22G306040451

Nr INFO-EKSPERT	037-01912
Data pierwszej rejestracji	2011/06/07
Wskazanie drogomierza	283982 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/06/07-25/03/24)	166 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2494 ccm / 106kW (144KM)

WYPOSA ENIE (2010.01-2011.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	8	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa	9	Poduszka powietrzna pasa era
3	Gło niki 2 szt.	10	Szyba tylna ogrzewana
4	Immobilizer	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	12	Tarcze kół stalowe
6	Obrotomierz	13	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Opony 205/70 R16	14	Zamek centralny

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, ubytki powłoki lakierowej
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie
5. Krata wlotu powietrza - zamontowana prowizorycznie
6. Przedni lewy błotnik - zdeformowany
7. Przednie lewe drzwi - zdeformowane
8. Tylnie lewe drzwi - zdeformowane
9. Prawa burta skrzyni ładunkowej - odkształcona, zagi ta
10. Tylny zderzak - zdeformowany
11. Przednie opony - zy ty bie nik od wewn trznej strony (skutek długotrwałej jazdy bez prawidłowej geometrii)

12. Koło kierownicy - wytarte, p k ni te
13. Kula haka - brak, gniazdo z instalacją elektryczną uszkodzone
14. Tłumik ko rowy - zdeformowany
15. Układ ABS - niesprawny Czujnik ABS przedniego prawego koła - wyrwany
16. Przedni most - nieszczelny, widoczne wycieki na wyj ciu półosi nap dowych
17. Osłona dr ka kierowniczego przedniego prawego - uszkodzona.
18. Tylna lewa lampa zespolona - p k ni ty klosz

NADWOZIE:

W dostatecznym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagi cia. Progi, podłoga - ogniska korozji.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej cz ci, zagi te punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ ABS - niesprawny. Czujnik ABS przedniego prawego koła - wyrwany.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Osłona dr ka kierowniczego przedniego prawego - uszkodzona.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD NAP DOWY:

Półosie nap dowe przednie - nieszczelne, widoczne wycieki.

SILNIK:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40473/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2011

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX

Nr rejestracyjny: CT 4643G

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t















