

OCENA TECHNICZNA nr: 40474/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2011

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX

Nr rejestracyjny: CT 4615G

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: AHTFR22G106040528

Nr INFO-EKSPERT	037-01912
Data pierwszej rejestracji	2011/06/07
Wskazanie drogomierza	242533 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/06/07-25/03/24)	166 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2494 ccm / 106kW (144KM)

WYPOSA ENIE (2010.01-2011.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	8	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa	9	Poduszka powietrzna pasa era
3	Gło niki 2 szt.	10	Szyba tylna ogrzewana
4	Immobilizer	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	12	Tarcze kół stalowe
6	Obrotomierz	13	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Opony 205/70 R16	14	Zamek centralny

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, ubytki powłoki lakierowej
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie
5. Przedni prawy błotnik - zdeformowany
7. Przednie prawe drzwi - zdeformowane
8. Tyłne prawe drzwi - zdeformowane
9. Prawa burta skrzyni ładunkowej - odkształcona, zagi ta
10. Prawy próg - zagi ty
11. Tylny zderzak - zdeformowany
12. Kula haka - nieprawidłowo zamontowana, gniazdo z instalacją elektryczną wyrwane, brak
13. Tylny most - nieuszczelny, widoczne wycieki

14. Tylna prawa lampa zespolona - p k ni ty klosz
15. Ko cówka dr ka kierowniczego przedniego prawego - zu yta, wyczuwalny luz
16. Przedni dr ek stabilizatora - zu yty lewy ł cznik, zu yta tuleja lewa
17. Przednie lewe zawieszenie - zu yty sworze
18. Przednie prawe zawieszenie - zu yta tuleja prawego wahacza
19. Tłumik ko cowy - zdeformowany
20. Tylny prawy amortyzator - zu yty, nieszczelny
21. Silnik - nieszczelny, widoczne wycieki
22. Klamka tylnej burty skrzyni ładunkowej - brak

NADWOZIE:

W dostatecznym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagi cia. Progi, podłoga - ogniska korozji.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej cz ci, zagi te punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Ko cówka dr ka kierowniczego przedniego prawego - uszkodzona.

ZAWIESZENIE:

Przedni dr ek stabilizatora - zu yty lewy ł cznik, zu yta tuleja lewa, przednie lewe zawieszenie - zu yty sworze , przednie prawe zawieszenie - zu yta tuleja prawego wahacza. Tylny prawy amortyzator - zu yty, nieszczelny.

UKŁAD NAP DOWY:

Półosie nap dowe przednie - nieszczelne, widoczne wycieki.

SILNIK:

Nieszczelny, widoczne wycieki.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40474/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2011

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX

Nr rejestracyjny: CT 4615G

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t













