

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/78727/23/11/08
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 08-11-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Michał Markiewicz
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/78727/23/11/08
08-11-2023

Zleceniodawca

Michał Markiewicz
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

dostawcze do 3,5t
CITROEN
Jumper 35 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-,
Jumper 35+ BlueHDi L4

Nr rejestracyjny
VIN

EL2U672
VF7YDCNHU12M04457

Data oględzin
Miejsce oględzin

2023-11-09
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 78 200 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0141077
Producent	CITROEN
Model	Jumper 35 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-
Typ/wersja	Jumper 35+ BlueHDi L4
Rodzaj nadwozia	PDD
Zabudowa	SKR - skrzyniowa
Masa własna [kg]	2270
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3500
Rozstaw osi 1/2	4035
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	SCE
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2179
Moc silnika [KM/kW]	165/121
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	EL2U672
VIN	VF7YDCNHU12M04457
Data 1. rejestracji	10-04-2020
Data nast. bad. techn.	10-04-2025
Rok produkcji	2020
Stan licznika [km]	134 487 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/zwykły

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Continental, ContiVanContact 100	215/75 R16 116/114R	50 %
1	prawe	Continental, ContiVanContact 100	215/75 R16 116/114R	50 %
2	lewe	Continental, ContiVanContact 100	215/75 R16 116/114R	50 %
2	prawe	Continental, ContiVanContact 100	215/75 R16 116/114R	50 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 12. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane |
| 2. AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego) | 13. Osłony przeciwbłotne przednie i tylne |
| 3. Antena dachowa | 14. Poduszka powietrzna kierowcy |
| 4. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 15. Podłokietnik fotela kierowcy |
| 5. ESP | 16. Półka przednia podsufitowa |
| 6. Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/75 | 17. Szyby przednie sterowane elektrycznie |
| 7. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową | 18. Tapicerka materiałowa Darko Noir |
| 8. Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia i wysokości | 19. Wskaźnik poziomu oleju |
| 9. Immobiliser | 20. Zamek centralny z pilotem |
| 10. Koło zapasowe pełnowymiarowe | 21. Zestaw palacza (przenośna popielniczka i zapalniczka) |
| 11. Lakier uni | 22. Ławka 2-miejscowa |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|----------|
| 1. Klimatyzacja automatyczna | 1 496 zł |
| 2. Radio FM+USB+Bluetooth+sterowanie przy kierownicy | 374 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 72 927 zł

KorektyPierwsza rejestracja

- | | |
|--|-----------|
| Korekta 1. rejestracji | -682 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji | 72 245 zł |

Przebieg

- | | |
|---|-----------|
| Korekta przebiegu | 341 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie przebiegu | 72 587 zł |

Zabudowa

- | | |
|--|-----------|
| Korekta zabudowy | 7 412 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie zabudowy | 79 999 zł |

Wypożyczenie

- | | |
|---|-----------|
| Korekta wyposażenia | 1 870 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia | 81 869 zł |

Inne

Stan dbałości o pojazd (-2,00%)	-1 452 zł
STAN TECHNICZNY - NIE NAPRAWIONE USZKODZENIA (-3,00%)	-2 178 zł
Łącznie inne	-3 629 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	78 239 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

78 200 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2023 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 10-11-2023

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 80
2	Błotnik przedni lewy	do 80
4	Drzwi przednie lewe	do 80
8	Drzwi tylne lewe	do 80
11	Ściana boczna prawa	do 80
12	Drzwi tylne prawe	do 80
14	Drzwi przednie prawe	do 80
17	Błotnik przedni prawy	do 80

Opis stanu technicznego**Kabina kierowcy/Oblachowanie****Stan techniczny kabiny kierowcy**

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

Kabina kierowcy/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Lusterko zew.	lew.	pęknięcie		

Stan osprzętu kabiny kierowcy.

Stan osprzętu kabiny kierowcy opisano w załączonej tabeli.

Kabina kierowcy/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotele	przed.	zaplamienie, głębokie		
Fotele	tyln.	zaplamienie, głębokie		
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		zarysowanie, liczne		zabrudzenia

Stan wnętrza kabiny kierowcy

Stan wnętrza nadwozia opisano w załączonej tabeli.

Nadwozie/Zabudowa

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Burta	boczn. lew.	odkształcenie, głębokie		

Stan techniczny zabudowy

Stan techniczny zabudowy opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Rama z osprzętem**Stan techniczny ramy z osprzętem**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika / układu przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Zawieszenie kół**Stan techniczny zawieszenia / kół**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

WARUNKI PARKINGOWE

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

IMMOBILISER

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie

może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

POJAZD BARDZO MOCNO ZABRUDZONY WEWNĄTRZ KABINY.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOWÓD REJESTRACYJNY

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
DOWÓD REJESTRACYJNY



Fot. 18.
FOTELE ZABRUDZENIE

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
ELEMENTY TAPICERKI



Fot. 20.
LUSTERKO

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
BURTA LEWA



Fot. 22.
FOTELE PRZEDNIE

Arkusz kontrolny

Producent	CITROEN
Model	Jumper 35 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-
Typ	Jumper 35+ BlueHDi L4
Nr rejestracyjny	EL2U672
VIN	VF7YDCNHU12M04457

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2019)	65 610 zł
Notowanie (2020)	72 927 zł
Notowanie (2021)	82 033 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	10-04-2020
Data wyceny	10-11-2023
Okres eksploatacji [lata]	3,67
Korekta 1. rejestracji	-682 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	72 245 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	146 200,00
Różnica przebiegu	11 713,00
Wartość korekty	341 zł
Korekta przebiegu	341 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	72 587 zł

Zabudowa

Korekta zabudowy	7 412 zł
Wartość pojazdu po korekcie zabudowy	79 999 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	1 870 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	81 869 zł

Inne

Łącznie inne	-3 629,33 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	78 239 zł

Wartość rynkowa pojazdu 78 200 zł (netto/zakup)¹