

OCENA TECHNICZNA nr: 39875/24

z dnia: 2024/03/20

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: LAND ROVER Rok produkcji: 2010
Model: Defender 2.4 TD MR`07 E4
Wersja: 130 TD High Capacity Base/E Nr rejestracyjny: CT 9832Y
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy VIN: SALLDKVS8BA821796

Nr INFO-EKSPERT	072-00186
Data pierwszej rejestracji	2010/11/05
Wskazanie drogomierza / Przebieg szacowany	12216 km / 254328 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/11/05-24/03/20)	161 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2402 ccm / 90kW (122KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)

WYPOSA ENIE (2008.11-2011.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	6	Stopie tylny
2	Antena radiowa	7	Szyba przednia ogrzewana
3	Fotele w II rz dzie 3 szt.	8	Tapicerka winylowa
4	Opo cza	9	Tarcze kół stalowe 16"
5	Przygotowanie do monta u radia	10	Wspomaganie układu kierowniczego

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

- Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia
- Wn trze pojazdu - zabrudzone
- Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
- Wskazania drogomierza odczytane z drogomierza oraz bazy CEP

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagi cia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej cz ci, zagi te punkty mocowania wahaczy

przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Zużyty.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Wyczuwalne luzy.

ZAWIESZENIE:

Wyczuwalne luzy.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Wyczuwalne luzy.

SILNIK:

Trudny do uruchomienia, nadmierne dymienie, nierówna praca.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39875/24

z dnia: 2024/03/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: LAND ROVER

Rok produkcji: 2010

Model: Defender 2.4 TD MR`07 E4

Wersja: 130 TD High Capacity Base/E

Nr rejestracyjny: CT 9832Y

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy







