

## Raport z usługi Historia pojazdu

---

✓ Status rejestracji: **zarejestrowany**

✓ Badanie techniczne: **aktualne**

✓ Polisa OC: **aktualna**

Numer rejestracyjny **CT8552F**  
Pojazd **TOYOTA, HILUX, samochód ciężarowy, skrzynia**  
Numer VIN, nadwozia, podwozia lub ramy **AHTFR22G206031112**  
Rok produkcji **2010**  
Ostatni stan licznika **282 194 km**

## Dane techniczne

---

Pojemność silnika **2 494 cm<sup>3</sup>**

Moc silnika **88 kW**

Norma euro **EURO 5\***

Paliwo **olej napędowy**

Liczba miejsc ogółem **5**

Liczba miejsc siedzących **5**

Masa własna pojazdu **1 810 kg**

Dopuszczalna ładowność **810 kg**

Dopuszczalna masa całkowita **2 715 kg**

Maks. masa całkowita przyczepy z hamulcem **2 250 kg**

Maks. masa całkowita przyczepy bez hamulca **750 kg**

Liczba osi **2**

Największy dopuszczalny nacisk osi **15 kN**

## Świadectwo homologacji

---

Numer **PL\*3248\*05**  
Kategoria **N1G**  
Typ **N2**  
Wariant **KUN25**  
Wersja **KUN25L-PRMSHW**

## Dokumenty

---


Typ dokumentu **dowód rejestracyjny**  
Data wydania dokumentu **22.11.2021**  
Stan dokumentu **odebrany**

## Oś czasu

---



- 
- A vertical timeline diagram with a central line and circular markers at each inspection date. The markers are solid black circles with a white dot in the center. The timeline starts at the top with the date 25.07.2016 and ends at the bottom with 19.05.2022. Each date is followed by a circular marker and a block of text describing the inspection results.
- 25.07.2016 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.07.2017)**  
Wynik badania: **pozytywny**  
Numer SKP: **CT/001**  
Odczytany stan licznika: **171 211 km**  
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 20.04.2018 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.04.2019)**  
Wynik badania: **pozytywny**  
Numer SKP: **CT/001**  
Odczytany stan licznika: **188 271 km**  
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 25.04.2019 ● **Okresowe badanie techniczne**  
Wynik badania: **negatywny**  
Numer SKP: **CT/001**  
Odczytany stan licznika: **211 008 km**  
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 29.04.2019 ● **Badanie techniczne (ważne do 25.04.2020)**  
Wynik badania: **pozytywny**  
Rodzaj badania: **badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek**  
Numer SKP: **CT/001**  
Odczytany stan licznika: **211 024 km**  
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 15.10.2021 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.10.2022)**  
Wynik badania: **pozytywny**  
Numer SKP: **CT/001**  
Odczytany stan licznika: **239 452 km**  
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 19.05.2022 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.05.2023)**  
Wynik badania: **pozytywny**  
Numer SKP: **CT/001**  
Odczytany stan licznika: **248 032 km**  
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)



## Podsumowanie zdarzeń

Właściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu) **1**  
Współwłaściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu) **0**  
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano **kujawsko-pomorskie**  
Polisa OC **aktualna**  
Data ważności polisy **30.06.2025**  
Badanie techniczne **aktualne**  
Ostatni stan licznika **282 194 km**  
Liczba aktualnych właścicieli **1**  
Liczba aktualnych współwłaścicieli **0**

## Dane zagraniczne

### Ryzyka według Carfax

Kradzież **nie odnotowano**  
Złomowanie **nie odnotowano**  
Powypadkowy **nie odnotowano**  
Uszkodzony **nie odnotowano**  
Rozbieżność licznika **nie odnotowano**  
Niedopuszczony do ruchu **nie odnotowano**  
Służył jako taxi **nie odnotowano**

## Ryzyka według carVertical

Kradzież	nie odnotowano
Złomowanie	nie odnotowano
Uszkodzony	nie odnotowano
Rozbieżność licznika	nie odnotowano
Niedopuszczony do ruchu	nie odnotowano
Służył jako taxi	nie odnotowano
Szkoda całkowita	nie odnotowano
Kierownica po prawej stronie	nie odnotowano
Import z USA	nie odnotowano
Akcje serwisowe	nie odnotowano

## Odczyty licznika

Data odczytu 01.07.2024  
Wartość 282 194 km  
Kraj Polska

## Informacje dodatkowe

---

### O tej usłudze

Usługa Historia pojazdu korzysta z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Informacje te mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, ponieważ:

1. przekazują je w odmiennych terminach i trybie różne instytucje, na przykład zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja,
2. Minister Cyfryzacji nie jest co do zasady uprawniony, aby samodzielnie: sprawdzać, wprowadzać, uzupełniać, aktualizować, zmieniać lub usuwać te dane,
3. mogą na nie mieć wpływ okoliczności takie jak jakość usług teletransmisyjnych i terminy przekazywania danych.

Podstawa prawna: art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.).

### Skąd pochodzą informacje w sekcji „Dane zagraniczne”?

Informacje zaprezentowane w sekcji „Dane zagraniczne” pochodzą z systemów zewnętrznych i opierają się na danych uzyskiwanych przez te systemy z terenu USA, Kanady i niektórych krajów europejskich. CARFAX pozyskuje dane ponad 20 krajów europejskich, m.in. z Niemiec, Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, krajów Europy Środkowo-wschodniej oraz USA i Kanady. AutoDNA pozyskuje dane m.in. z Niemiec, Francji, Belgii, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Norwegii, Niderlandów, Czech, Węgier, Rumunii, Danii. CarVertical pozyskuje dane m.in. z Czech, Węgier, Włoch, Litwy, Holandii, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Nowej Zelandii i Kanady. Inne informacje o tym pojeździe, w tym ryzyka zidentyfikowane w innych krajach, mogą nie być włączone do tego raportu.

### \* Na jakiej podstawie jest wyznaczana automatycznie norma euro?

Poziom emisji zanieczyszczeń (norma EURO) jest wyznaczony automatycznie przez Centralną Ewidencję Pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1642 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (EURO 5\* i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE.