

OCENA TECHNICZNA nr: 40487/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
 Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
 Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: NISSAN Rok produkcji: 2014
 Model: Navara MR`05 E5 3.0t
 Wersja: XE 140 Double Cab Nr rejestracyjny: CT 9325K
 Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t VIN: VSKCVND40U0557072

Nr INFO-EKSPERT	025-02320
Data pierwszej rejestracji	2014/08/27
Wskazanie drogomierza	263957 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/08/27-25/03/24)	127 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2488 ccm / 106kW (144KM)

WYPOSA ENIE (2013.05-2014.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania	7	Sterowanie radiem w kierownicy
2	Blokada mechanizmu ró nicowego	8	System Bluetooth
3	Klimatyzacja	9	Szyby regulowane elektrycznie
4	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	10	Zamek centralny zdalnie sterowany
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Zderzaki w kolorze nadwozia
6	Poduszka powietrzna pasa era		

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, ubytki powłoki lakierowej
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie
5. Tylna prawa lampa zespolona - rozbita
6. Dr ek kierowniczy lewy - zu yty, wyczuwalny luz
7. Ło yska koła tylnego prawego - zu yte, wyczuwalny luz
8. Dr ek stabilizatora - zu yty prawy ł cznik
9. Wał nap dowy - zu yty przegub krzy owy
10. Hamulec postojowy - niesprawny
11. Układ ABS - niesprawny
12. Silnik - nadmierne, uci liwe dymienie, praca w trybie awaryjnym

NADWOZIE:

W dostatecznym stanie technicznym. Zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - ogniska korozji.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WNĘTRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Hamulec postojowy - niesprawny. Układ ABS - niesprawny.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Drążek kierowniczy lewy - zużyty, wyczuwalny luz.

ZAWIESZENIE:

Łoyska koła tylnego prawego - zużyte, wyczuwalny luz. Drążek stabilizatora - zużyty prawy łącznik.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Wał napędowy - zużyty przegub krzykowy.

SILNIK:

Silnik - nadmierne, uciążliwe dymienie, praca w trybie awaryjnym.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40487/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: XE 140 Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9325K

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t













