

OCENA TECHNICZNA nr: 40458/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 6643M

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy

VIN: 431098

Data pierwszej rejestracji	1994/07/27
Okres eksploatacji pojazdu (94/07/27-25/03/24)	368 mies.
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	3 / 6x6 / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, liczne zaawansowane ogniska korozji
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Akumulatory - zu yte
4. Tylny most - nieszczelny
5. Przedni most - nieszczelny
6. Osłona reflektora - zdeformowana
7. Układ wydechowy - skorodowany
8. Silnik - nadmierne, uci liwe dymienie

KABINA:

Liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, zagi cia, liczne zaawansowane ogniska korozji.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD NAP DOWY:

Nieszczelno przedniego i tylnego mostu.

SILNIK:

Nadmierne, uci liwe dymienie.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40458/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 6643M

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



IMG_7773



IMG_7774



IMG_7776



IMG_7775



IMG_7789




IMG_7795



IMG_7796




IMG_7777




IMG_7778




IMG_7779



IMG_7780



IMG_7781



IMG_7782



IMG_7783



IMG_7784



IMG_7785



IMG_7786



IMG_7787




IMG_7788



IMG_7790



IMG_7791



IMG_7792



IMG_7793



IMG_7794



IMG_7797



IMG_7798