

OCENA TECHNICZNA nr: 40466/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2025

Marka: MAN

Rok produkcji: 2002

Model: 10.185 LAEC

Wersja: 4X4

Nr rejestracyjny: CT 9275E

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy

VIN: WMAL26ZZZ3Y112344

Data pierwszej rejestracji	2003/01/07
Wskazanie drogomierza	271806 km
Okres eksploatacji pojazdu (03/01/07-25/03/24)	267 mies.
Rodzaj zabudowy	podwozie
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Jednostka nap dowy	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	4580 ccm / 132kW (179KM)

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, ogniska korozji
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Akumulatory - zu yte
4. Prawy reflektor - skorodowany odbły nik
5. Korbka podnoszenia szyby drzwi kierowcy - zdeformowana
6. Panel ogrzewania niezale nego Webasto - brak
7. Koło kierownicy - wytarte
8. Układ wspomagania - gło na praca
9. Tarce kotwiczne tylnych b bników hamulcowych - skorodowane na wskro
10. Pneumatyczny system hamulcowy - nierównomierne napełnianie układów
11. Osłony boczne przeciwnajazdowe - odkształcone
12. Tylny most nap dowy - nieszczelno korka wlewowego
13. Układ hydrauliczny podnoszenia kabiny - nieszczelny
14. Opona przednia prawa - uszkodzony bok

KABINA:

Zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, zagi cia, ogniska korozji.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Korozja na wskroś tarcz kotwicznych tylnych bębnow.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Główna praca układu wspomagania.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

SILNIK:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD WYDECHOWY:

Powierzchniowa korozja.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40466/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2025

Marka: MAN

Rok produkcji: 2002

Model: 10.185 LAEC

Wersja: 4X4

Nr rejestracyjny: CT 9275E

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



IMG_7709



IMG_7708



IMG_7710



IMG_7711



IMG_7699



IMG_7698



IMG_7720



IMG_7799



IMG_7702



IMG_7700



IMG_7701



IMG_7703



IMG_7704



IMG_7705




IMG_7706



IMG_7707



IMG_7712



IMG_7713



IMG_7714




IMG_7715



IMG_7716



IMG_7717



IMG_7718



IMG_7719



IMG_7721



IMG_7722



IMG_7723



IMG_7724



IMG_7800