

OCENA TECHNICZNA nr: 40462/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2013

Model: Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 0738K

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: WV1ZZZ7JZEX010874

Nr INFO-EKSPERT	040-05356
Data pierwszej rejestracji	2013/11/26
Wskazanie drogomierza	222939 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/11/26-25/03/24)	136 mies.
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa bez opony
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 103kW (140KM)

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, punktowe zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Przedni zderzak - trwale odkształcony, otarty
4. Prawy reflektor - zarysowany klosz
5. Rama - ogniska korozji
6. Próg - zagięty, odkształcony, ognisko korozji
7. Tłumik - skorodowany, rozwarstwiony
8. Burta przednia skrzyni ładunkowej - rozerwana, uszkodzony mechanizm zaczepu
9. Tylny zderzak - odkształcony
10. Klamka drzwi tylnych prawych - uszkodzona
11. Ogranicznik drzwi lewych przednich - uszkodzony, wypracowany

NADWOZIE:

Zarysowania powłoki lakierowej, zagięcia. Ogniska korozji.

RAMA:

Ogniska korozji.

WNĘTRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAWIESZENIE:

Lewa tuleja przedniego drążka stabilizatora - zużyta.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

SILNIK:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40462/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2013

Model: Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 0738K

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t



IMG_8296



IMG_8295



IMG_8297



IMG_8298



IMG_8302



IMG_8304



IMG_8299



IMG_8300



IMG_8301



IMG_8303



IMG_8329



IMG_8305



IMG_8306



IMG_8307



IMG_8308



IMG_8309



IMG_8310



IMG_8311



IMG_8312



IMG_8313




IMG_8314



IMG_8315



IMG_8316



IMG_8317



IMG_8318



IMG_8319



IMG_8320



IMG_8321



IMG_8322



IMG_8323



IMG_8324



IMG_8325



IMG_8326



IMG_8327



IMG_8328

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN


Rok produkcji: 2013

Model: Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 0738K

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY**INFORMACJE DODATKOWE**

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.