

OCENA TECHNICZNA nr: 40460/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 8793F

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy

VIN: 435547

Data pierwszej rejestracji	1994/07/27
Okres eksploatacji pojazdu (94/07/27-25/03/24)	368 mies.
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	3 / 6x6 / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, liczne zaawansowane ogniska korozji
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Akumulatory - brak, uszkodzona instalacja klem
4. Obudowa filtra powietrza - skorodowana na wskro
5. Hamulec postojowy - niesprawny
6. Tylna prawa lampa zespolona - rozbita
7. Układ wydechowy - skorodowany
8. Tylne prawe nadkole - p kni te
9. Wyci garka - skorodowana na wskro obudowa przekładni

KABINA:

Liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, zagi cia, liczne zaawansowane ogniska korozji.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Uszkodzony hamulec postojowy, brak mo liwo ci weryfikacji.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji.

ZAWIESZENIE:

Brak możliwości weryfikacji.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

SILNIK:

Wg informacji od zleceniodawcy - sprawny.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40460/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2025

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 8793F

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



IMG_7725



IMG_7726



IMG_7729



IMG_7728



IMG_7736



IMG_7750



IMG_7751



IMG_7730



IMG_7727



IMG_7731



IMG_7732



IMG_7733



IMG_7734



IMG_7735



IMG_7737



IMG_7738



IMG_7739



IMG_7740



IMG_7741



IMG_7742



IMG_7743



IMG_7744



IMG_7745



IMG_7746



IMG_7747



IMG_7748



IMG_7749