

OCENA TECHNICZNA nr: 40465/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2005

Model: Transporter T5 1.9 TDi MR`03 E3 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 75359

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: WV1ZZZ7HZ5H052212

Nr INFO-EKSPERT	040-03119
Data pierwszej rejestracji	2005/05/24, (w Polsce: 2005/10/10)
Wskazanie drogomierza	116967 km
Okres eksploatacji pojazdu (05/05/24-25/03/24)	238 mies.
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka nap dowy	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1896 ccm / 63kW (86KM)

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, punktowe zagi cia, ogniska korozji
2. Poszycie tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
3. Gło na praca na biegu jałowym. Po wci ni ciu pedału sprz gła hałas zanika. Uszkodzone sprz gło z kołem zamachowym.
4. Obudowa prawego lusterka - zarysowana
5. Przedni prawy błotnik - zdeformowany
6. wiatło odbłaskowe tylne prawe - rozbite

NADWOZIE:

Zarysowania powłoki lakierowej, zagi cia. Ogniska korozji.

RAMA:

Podłoga - ogniska korozji.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAWIESZENIE:

Tuleje i łożyska przedniego drążka stabilizatora - zużyte.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Zużyte/uszkodzone sprzęgło z kołem zamachowym.

SILNIK:

Widoczne wycieki.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40465/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2005

Model: Transporter T5 1.9 TDi MR`03 E3 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 75359

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t



IMG_8594




IMG_8593



IMG_8595



IMG_8596



IMG_8609



IMG_8607



IMG_8598



IMG_8597



IMG_8599



IMG_8600



IMG_8601



IMG_8602



IMG_8603



IMG_8604



IMG_8605



IMG_8606



IMG_8608



IMG_8610



IMG_8611



IMG_8612




IMG_8613



IMG_8614



IMG_8615



IMG_8616



IMG_8617



IMG_8618



IMG_8619



IMG_8620



IMG_8621



IMG_8622



IMG_8623



IMG_8624



IMG_8625



IMG_8626



IMG_8627



IMG_8628



IMG_8629



IMG_8630

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 40465/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2005


Model: Transporter T5 1.9 TDi MR`03 E3 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 75359

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.