

**OCENA TECHNICZNA nr: 40463/25**

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] III-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2009

Model: FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t

Wersja: M Transit

Nr rejestracyjny: CT 1371R

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t

VIN: WF0XXXTTFX9K06938

Nr INFO-EKSPERT	011-05581
Data pierwszej rejestracji	2009/12/10
Wskazanie drogomierza	365497 km
Okres eksploatacji pojazdu (09/12/10-25/03/24)	183 mies.
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3+3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 103kW (140KM)

**OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, punktowe zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Sworzeń wahacza przedniego lewego - uszkodzony
4. Tuleja drążka stabilizatora przedniego - zużyta
5. Drzwi przednie lewe, prawe - brak możliwości otwarcia od zewnątrz
6. Silnik - widoczne wycieki
7. Chłodnica powietrza doładowanego - nieszczelna
8. Wyciek płynu chłodniczego
9. Ogranicznik drzwi lewych przednich - uszkodzony, wypracowany
10. Podłoga - ogniska korozji
11. Progi - zaawansowane ogniska korozji, skorodowane podprogi
12. Nadkola - ogniska korozji
13. Przedni zderzak - trwale odkształcony, pęknięty
14. Pokrywa komory silnika - ogniska korozji, ubytki powłoki lakierowej

**NADWOZIE:**

Zarysowania powłoki lakierowej, zagięcia. Ogniska korozji.

**RAMA:**

Ogniska korozji.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAWIESZENIE:

Tuleje przedniego drążka stabilizatora - zużyte.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

SILNIK:

Widoczne wycieki.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....  
pieczęć.....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40463/25

z dnia: 2025/03/24

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2009

Model: FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t

Wersja: M Transit

Nr rejestracyjny: CT 1371R

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t



IMG\_8879



IMG\_8878




IMG\_8880



IMG\_8881



IMG\_8896



IMG\_8883





IMG\_8882



IMG\_8884



IMG\_8886



IMG\_8887



IMG\_8888



IMG\_8889





IMG\_8897



IMG\_8898



IMG\_8890



IMG\_8891



IMG\_8892



IMG\_8893





IMG\_8894



IMG\_8895



IMG\_8899



IMG\_8900



IMG\_8901




IMG\_8902





IMG\_8903



IMG\_8904



IMG\_8905



IMG\_8906



IMG\_8907



IMG\_8908





IMG\_8909




IMG\_8910



IMG\_8911



IMG\_8912



IMG\_8913



IMG\_8914





IMG\_8915



IMG\_8916



IMG\_8917



IMG\_8918



IMG\_8919



IMG\_8920



IMG\_8921



IMG\_8922



IMG\_8923



IMG\_8924




IMG\_8925



IMG\_8926





IMG\_8927



IMG\_8928



IMG\_8929

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] III-2025

Marka: FORD


Rok produkcji: 2009

Model: FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t

Wersja: M Transit

Nr rejestracyjny: CT 1371R

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ****INFORMACJE DODATKOWE**

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.