

OCENA TECHNICZNA nr: 40464/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 2667J

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: WV1ZZZ2EZC6037212

Nr INFO-EKSPERT	040-06125
Data pierwszej rejestracji	2013/03/07
Przebieg podany	354421 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/03/07-25/03/24)	145 mies.
Rodzaj nadwozia	kombi z podwyższonym dachem 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 120kW (163KM)

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Hamulec postojowy - niedostateczny
2. Klimatyzacja - niesprawna
3. Silnik - nieszczelny
4. Poszycie tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
5. Brak możliwości uruchomienia pojazdu

NADWOZIE:

Punktowne ognisko korozji. blacha boczna lewa - zagięta

RAMA:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

WNÓSEK DO POJAZDU:

Uszkodzone poszycie tapicerskie fotela kierowcy.

UKŁAD HAMULCOWY:

Hamulec postojowy - niedostateczny.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono wibracje wyczuwalne na kole kierownicy przy skrajnych poło eniach.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD NAP DOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

SILNIK:

Widoczne wycieki.

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

.....
piecz
.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40464/25

z dnia: 2025/03/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 2667J

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t



IMG_7909



IMG_7908



IMG_7910



IMG_7911



IMG_7915



IMG_7912



IMG_7913



IMG_7914



IMG_7916



IMG_7917



IMG_7921



IMG_7926



IMG_7929



IMG_7918



IMG_7919



IMG_7920



IMG_7922



IMG_7923



IMG_7924



IMG_7925



IMG_7927



IMG_7928



IMG_7930



IMG_7931



IMG_7932



IMG_7933



IMG_7934



IMG_7935

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012


Model: Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 2667J

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.