

**OCENA TECHNICZNA nr: 40455/25**

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2011

Model: Latitude dCi MR`11 E5

Wersja: Privilege 150

Nr rejestracyjny: CT 7621G

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1LTF206UC253339

Nr INFO-EKSPERT	031-05680
Data pierwszej rejestracji	2011/09/26
Wskazanie drogomierza	243403 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/09/26-25/03/24)	162 mies.
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 110kW (150KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

**OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - zarysowania powłoki lakierowej
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Silnik - głośna praca, nadmierne uciążliwe dymienie
4. Osłona podwozia - pęknięta
5. Tylna tapicerka fotela kierowcy - zerwana, uszkodzona instalacja elektryczna fotela
6. Regulacja fotela kierowcy - uszkodzona, brak możliwości ustawienia pozycji fotela
7. Ogrzewanie fotela kierowcy - niesprawne
8. Reflektory - zmatowione
9. Przedni lewy wewnętrzny czujnik PTS - wyrwany z uchwytu mocującego
10. Belka tylnego zawieszenia - silnie skorodowana
11. Przedni zderzak - trwale odkształcony
12. Tylny zderzak - trwale odkształcony, zarysowany

**NADWOZIE:**

Zarysowania powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym.

**WNĘTRZE POJAZDU:**

Zabrudzone.

## UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

## UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

## ZAWIESZENIE:

Korozja tylnej belki.

## UKŁAD NAP DOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

## SILNIK:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

## UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

---

Wycen sporz dził:

..... piecz .....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40455/25

z dnia: 2025/03/24

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2011

Model: Latitude dCi MR 11 E5

Wersja: Privilege 150

Nr rejestracyjny: CT 7621G

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG\_8016



IMG\_8015




IMG\_8017



IMG\_8018



IMG\_8027



IMG\_8019





IMG\_8024



IMG\_8025



IMG\_8020



IMG\_8021



IMG\_8022



IMG\_8023





IMG\_8026



IMG\_8029



IMG\_8030



IMG\_8031



IMG\_8037



IMG\_8038





IMG\_8043



IMG\_8032



IMG\_8033



IMG\_8034



IMG\_8035



IMG\_8036





IMG\_8039



IMG\_8040




IMG\_8041



IMG\_8042



IMG\_8045



IMG\_8046





IMG\_8047



IMG\_8048



IMG\_8049



IMG\_8050



IMG\_8051



IMG\_8052





IMG\_8053

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2025

Marka: RENAULT


Rok produkcji: 2011

Model: Latitude dCi MR`11 E5

Wersja: Privilege 150

Nr rejestracyjny: CT 7621G

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ****INFORMACJE DODATKOWE**

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.