



MK DOLIWA CAR - BIURO RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
tel: +48 536 488 555, +48 501 315 657
e-mail: biuro@doliwa.pl
www.doliwa.pl

OCENA TECHNICZNA nr: 39865/24

z dnia: 2024/03/20

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2024

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: XE 140 Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9318K

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: VSKCVND40U0557295

Nr INFO-EKSPERT

025-02320

Data pierwszej rejestracji

2014/08/27

Wskazanie drogomierza

266821 km

Okres eksploatacji pojazdu (14/08/27-24/03/20)

115 mies.

Rodzaj nadwozia

pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy

Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów

2 / 4WD (4x4) / manualna

Jednostka nap ędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemno / Moc silnika

2488 ccm / 106kW (144KM)

WYPOSA ENIE (2013.05-2014.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania	7	Sterowanie radiem w kierownicy
2	Blokada mechanizmu ró nicowego	8	System Bluetooth
3	Klimatyzacja	9	Szyby regulowane elektrycznie
4	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	10	Zamek centralny zdalnie sterowany
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Zderzaki w kolorze nadwozia
6	Poduszka powietrzna pasa era		

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagi cia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej cz ci, zagi te punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Hamulec zadaniowy - niedostateczny, hamulec postojowy - niedostateczny.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Wyczuwalne luzy.

ZAWIESZENIE:

Łączniki drążka stabilizatora - zużyte, łożyska - wyczuwalny luz.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Wyczuwalne luzy, widoczne wycieki.

SILNIK:

Trudny do uruchomienia, nadmierne dymienie, nierówna praca. Praca w trybie awaryjnym. Widoczne wycieki.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć

Dnia r.

do wyceny nr: 39865/24

z dnia: 2024/03/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2024

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: XE 140 Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9318K

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t





