

## OCENA TECHNICZNA nr: 39659/23

z dnia: 2023/11/10

Wykonawca wyceny : mgr in . Franciszek Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2023

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: SE Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9226K

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VSKCVND40U0552473

Nr INFO-EKSPERT

025-02017

Data pierwszej rejestracji

2014/08/25

Przebieg podany

248730 km

Okres eksploatacji pojazdu (14/08/25-23/11/10)

110 mies.

Rodzaj nadwozia

pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4WD (4x4) / manualna

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2488 ccm / 140kW (190KM)

### WYPOSAŻENIE (2013.05-2014.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania	16	Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne
2	Blokada mechanizmu różnicowego	17	Radioodtwarzacz CD + zmieniarz CD
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego	18	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Fotele przednie podgrzewane	19	Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem
5	Głośniki 6 szt.	20	Stopnie boczne
6	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą	21	System Bluetooth
7	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	22	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	23	System zabezpieczenia ładunku, wmontowany w podłogę
9	Komputer pokładowy	24	Szyby regulowane elektrycznie
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	25	Wiatła p/mgienne przednie
11	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	26	Tarcze kół aluminiowe 17"
12	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	27	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
13	Opony 255/65 R17	28	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
14	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszka powietrzna pasażera	30	Zderzaki w kolorze nadwozia

**OPISY DOTYCZ CE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

**NADWOZIE:**

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze.

**RAMA:**

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

**WNĘTRZE POJAZDU:**

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Zużyty.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Nadmierne luzy.

**ZAWIESZENIE:**

Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, zużyte amortyzatory. Tylne resory - odkształcone.

**UKŁAD NAPĘDOWY:**

Wyraźnie wyczuwalne luzy, zużyte krzyżaki wałów napędowych. Napędy niesprawne.

**SILNIK:**

Wg informacji uzyskanych od zleceniodawcy - zatarty na 4tym cylindrze. Widoczne nieszczelności.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....  
pieczęć.....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39659/23

z dnia: 2023/11/10

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2023

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: SE Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9226K

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t









